Requerimento: 386 / 2024

Autor: Ver. Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos

Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Douto Plenário, na forma regimental, que seja enviado expediente desta Casa de Leis à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) Polo Corumbá, com cópia, à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado, endereçado aos respectivos responsaveis pelas pastas, Senhora Sidlainy Silva, Senhora Beatriz Silva Assad e Senhor Maurício Simões, solicitando providências urgentes para a manutenção e reparo dos geradores que alimentam os motores responsáveis pelo bombeamento da água do rio para tratamento na Aldeia Uberaba, localizada na região da Ilha Ínsua, Corumbá/MS.

Atualmente, a região indígena mencionada acima conta com dois geradores responsáveis pelo bombeamento da água do rio para tratamento. No entanto, ambos os geradores encontram-se inoperantes, deixando a população local sem acesso à água tratada. Diante dessa situação, torna-se imprescindível a manutenção e o reparo urgente dos equipamentos, para que os moradores possam voltar a ter acesso à água tratada na região.

SALA DAS SESSÕES, 09 de Setembro de 2024

Alexandre do Carmo Taques Vasconcellos
Vereador(a) - PSDB

DOC: 1725872721