Indicação: 133 / 2025

Autor: Ver. Marcelo Araújo

Indico à mesa,ouvido o douto plenário na forma regimental,enviar expediente para a SANESUL em Corumbá,ao gerente regional,senhor Diego Fernandes Gaeta,solicitando trocar o tampão de ferro do bueiro da rede de esgoto que encontra-se quebrada,na rua Rui Barbosa esquina com a Rubi, bairro Previsul.

JUSTIFICATIVA

A avaria existente no local pode levar a acidentes graves,justificando a necessidade de substituição.

SALA DAS SESSÕES, 07 de Abril de 2025

Marcelo Araújo
Vereador(a) - UNIÃO

DOC: 1744053416