Indicação: 537 / 2026

Autor: Ver. Ubiratan Canhete de Campos Filho (BIRA)

INDICAÇÃO A SISP

Indico à Mesa, ouvido o Douto Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na pessoa da senhora Jossiely Godoi da Silva, solicitando a realização de serviços de reparo, recuperação ou substituição dos bancos de concreto danificados, localizados no entorno do Poliesportivo de Corumbá, na Avenida Porto Carreiro, visando restabelecer as condições adequadas de segurança e utilização do espaço público.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se justifica pelo estado de deterioração de alguns bancos de concreto existentes no local, que apresentam estruturas quebradas, com ferragens expostas e fragmentos espalhados pela calçada. Além de comprometerem a utilização do espaço, essas condições representam risco de acidentes aos pedestres e frequentadores do Poliesportivo, tornando necessária a intervenção para garantir a segurança, a acessibilidade e a conservação do patrimônio público.

SALA DAS SESSÕES, 09 de Novembro de 2026

Ubiratan Canhete de Campos Filho (BIRA)
Presidente(a) - PSDB

DOC: 1794234942