Indicação: 545 / 2026

Autor: Ver. Marcelo Araújo

Indico à Mesa, ouvido o douto Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à diretora-presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Corumbá (AGETRAT), senhora Mariana Ricco Arguello Ortiz, solicitando a vistoria e a devida sinalização horizontal e vertical do redutor de velocidade (quebra-molas) localizado na Rua Monte Castelo, entre as ruas República do Paraguai e República da Bolívia, no bairro Aeroporto.

Solicita-se a pintura da sinalização no pavimento e a instalação de placa indicativa de lombada, visando alertar os condutores sobre a existência do obstáculo.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo garantir melhores condições de segurança no trânsito, tendo em vista que o quebra-molas mencionado não possui sinalização horizontal (pintura no solo) nem vertical (placa de advertência), situação que aumenta o risco de acidentes.

A ausência de sinalização torna-se ainda mais preocupante durante o período noturno, quando a visibilidade dos condutores é reduzida, dificultando a identificação antecipada do redutor de velocidade e podendo ocasionar freadas bruscas, colisões e danos aos veículos.

Ressalta-se que a sinalização adequada dos redutores de velocidade é uma medida necessária de prevenção de acidentes e de proteção à vida, cabendo ao órgão municipal de trânsito verificar e providenciar as adequações conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro e do CONTRAN.

Diante do exposto, solicitamos atenção e providências para a regularização da sinalização no local, a fim de proporcionar mais segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam pela região.

SALA DAS SESSÕES, 10 de Novembro de 2026

Marcelo Araújo

DOC: 1794342924

Vereador(a) - UNIÃO