



CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA GABRIEL VANDONI BARROS

Requerimento: 66 / 2019

Autor: Ver. Manoel Rodrigues

Requeiro à mesa ouvido douto plenário na forma regimental , que seja encaminhado expediente ao Diretor Presidente da ENERGISA-MS, senhor Marcelo Vinhaes Monteiro e ao Diretor Técnico e Comercial , senhor Paulo Roberto Dos Santos, que seja feita uma inspeção na rede elétrica e manutenção nos postes de luz, na parte alta da cidade, pois tem sofrido constantemente, com a falta e ou oscilação no fornecimento elétrico. Moradores afirmam que o mesmo vem ocorrendo no assentamento Mato Grande e na estrada parque no trecho entre, o buraco das piranhas até a manga (zona rural).

Justifica

A oscilação de potência é mais perigosa para os equipamentos eletrônicos do que a falta de energia, uma vez que durante à energia simplesmente acaba ela trás menos transtorno para os equipamentos do que a oscilação por que os aparelhos continuam recebendo energia, mas a níveis reduzidos, e passam a funcionar mal ao invés de desligar. Por outro lado a falta de energia causa grandes prejuízos para os usuários.

SALA DAS SESSÕES, 11 de Março de 2019

Manoel Rodrigues
1º Vice-presidente(a) - PSDB

